

Lampiran 1. Dokumentasi Pengambilan Data Lapangan



1. Area timbunan sampah pada bangunan yang merupakan salah satu usaha daur ulang sampah di Kelurahan Kampung Anyar.



2. Area jalan yang rusak dan bangunan yang tidak teratur serta padat di Kelurahan Kampung Anyar.



3. Area drainase yang tercemar di Kelurahan Kampung Anyar



4. Area sempadan pantai yang terdampak kumuh



5. Area bangunan padat di Kelurahan Kampung Baru



6. Area kumuh pada persampahan di Kelurahan Kampung Baru.



7. Area bangunan tidak teratur di Kelurahan Penarukan.



8. Area jalan rusak dan bangunan padat di Kelurahan Penarukan.



9. Bangunan tidak teratur dan timbunan sampah pada saluran drainase di Kelurahan Penarukan.



10. Kondisi Hidrant Rusak di Jalan Dewi Sartika.



11. Kondisi Hidrant di Jalan A. Yani (Depan Pasar Banyuasri).



12. Dokumentasi wawancara di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng mengenai Persampahan dengan Narasumber Bapak Dewa Nyoman Patimao, Bidang PTSBL 3.



13. Dokumentasi wawancara di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng mengenai Cakupan Pelayanan Hidrant dengan Narasumber Bapak Wayan Dana, Kepala Bidang 2 Pelayanan.

Lampiran 2. Hasil Peta

