

LAMPIRAN





Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan Survei Batas Dusun di Desa Petandakan dan Kelurahan Banyuning



Lampiran 2. Pengukuran Terhadap Saluran Irigasi



Lampiran 3. Wawancara dengan Kelian Subak Padang Keling



Lampiran 4. Pura Subak Padang Keling



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Jalan : Jalan Singaperbangsa No 87116
Telpow : 03202523888, Fax : 03202121094
Email : unpganesha.ac.id

No : 0223/U/N48.8.1/DL/2020
Hal : Pengumpulan Data

Kepada
Yth. Kepala Desa Petandakan
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Pemetaan Jaringan Irigasi Berbasis Sistem Informasi Geografis di Daerah Irigasi Padang Keling" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang batas dusun di kelurahan Banyuning diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : I Putu Alit Purnahadi
Nomor induk Mahasiswa : 1704081007
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Geografi
Program Studi : D3 Survei dan Pemetaan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 14 Februari 2020
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.M, Pd
NIP. 198007202006041001

Tembusan
1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

Lampiran 5. Surat Pengumpulan Data ke Desa Petandakan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Jalan : Jalan Singaraja Singaraja Bali 81116
Telepon : 0362223984, Fax 0362223984
Email : unpganesha.ac.id

No : 0223/U/N48.8.1/DL/2020
Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kelurahan Banyuning
Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "Pemetaan Jaringan Irigasi Berbasis Sistem Informasi Geografis di Daerah Irigasi Padang Keling" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang batas dusun di kelurahan Banyuning diperlukan oleh :

Nama Mahasiswa : I Peta Aht Purnahadi
Nomor induk Mahasiswa : 1704081007
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Geografi
Program Studi : D3 Survei dan Pemetaan

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Singaraja, 14 Februari 2020
A.n. Dekan,
Wakil Dekan I.

Dr. Nengah Suastika, S.Pd, M.Pd
NIP. 198007202006041001

Tembusan

1. Kasubbag Akademik
2. Arsip

Lampiran 6. Surat Pengumpulan Data ke Kelurahan Banyuning

OBJECTID	Nama Bangunan	Lintang	Bujur	Tegak	Miring	Dinding Kanan	Dinding Kiri	Lantai	3 Sisi	2 Sisi	1 Sisi	Tanah	Rusak (m)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Deskripsi	Rekomendasi
1	SALURAN PRIMER	8° 8' 0,139" S	115° 6' 55,818" E		-	1,5	1,5	0,9	-	-	-		-		-	-	-	Awal terowongan	Perlu perawatan berkala
2	SALURAN PRIMER	8° 8' 1,100" S	115° 6' 56,293" E		-	0,6	0,6	1	-	-	-		3	-	-	-	-	Jebol pada dinding bagian kiri	Perlu perbaikan
3	SALURAN PRIMER	8° 8' 2,090" S	115° 6' 56,851" E		-	0,6	0,6	1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir terowongan	Perlu perawatan berkala
4	SALURAN PRIMER	8° 8' 5,132" S	115° 6' 58,615" E		-	T	T	0,9	-	-	-		-		-	-	-	Awal terowongan	Perlu perawatan berkala
5	SALURAN PRIMER	8° 8' 6,068" S	115° 6' 59,090" E		-	0,2	0,2	1	-	-	-		-		-	-	-	Meluap pada dinding kiri	Perlu peninggian pada dinding bagian kiri
6	SALURAN PRIMER	8° 8' 6,601" S	115° 6' 59,404" E		-	0,7	0,7	0,9	-	-	-		-		-	-	-	Awal 2 sisi	Perlu perawatan berkala
7	SALURAN PRIMER	8° 8' 8,797" S	115° 7' 0,325" E		-	T	0,6	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Akhir tanah	Perlu perawatan berkala
8	SALURAN PRIMER	8° 8' 9,816" S	115° 7' 0,692" E		-	0,4	0,4	0,9	-	-	-		-		-	-	-	Akhir 2 sisi	Perlu perawatan berkala
9	SALURAN PRIMER	8° 8' 10,635" S	115° 7' 0,952" E		-	T	T	1,5	-	-	-		-		-	-	-	Akhir terowongan	Perlu perawatan berkala
10	SALURAN PRIMER	8° 8' 11,526" S	115° 7' 1,517" E		-	T	T	1,5	-	-	-		-		-	-	-	Awal terowongan	Perlu perawatan berkala
11	SALURAN PRIMER	8° 8' 12,577" S	115° 7' 1,949" E		-	T	T	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Akhir terowongan	Perlu perawatan berkala
12	SALURAN PRIMER	8° 8' 13,787" S	115° 7' 2,798" E		-	1	1	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Awal terowongan	Perlu perawatan berkala
13	SALURAN PRIMER	8° 8' 15,842" S	115° 7' 2,410" E		-	T	T	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Akhir terowongan	Perlu perawatan berkala
14	SALURAN PRIMER	8° 8' 16,339" S	115° 7' 2,662" E		-	1,2	1,2	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Awal terowongan	Perlu perawatan berkala
15	PEMBUANGAN (SALURAN PRIMER)	8° 8' 16,955" S	115° 7' 3,068" E		-	0,7	0,7	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Pembuangan ke kiri	Perlu perawatan berkala
16	SALURAN PRIMER	8° 8' 17,106" S	115° 7' 3,104" E		-	T	T	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Akhir terowongan	Perlu perawatan berkala
17	BENDUNG (SALURAN PRIMER)	8° 8' 19,097" S	115° 7' 4,152" E		-	2	2	0,7	-	-	-		-		-	-	-	Awal terowongan, pembuangan ke kiri	Perlu perawatan berkala
18	AKHIR TEROWONGAN (SALURAN PRIMER)	8° 7' 58,642" S	115° 6' 53,597" E		-	1,5	1,5	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Perlu perawatan berkala	Perlu perawatan berkala
19	SALURAN PRIMER	8° 7' 57,821" S	115° 6' 52,556" E		-	0,6	0,6	1	-	-	-		-		-	-	-	Awal 2 sisi	Perlu perawatan berkala
20	SUPLESI (SALURAN PRIMER)	8° 7' 56,939" S	115° 6' 52,218" E		-	0,6	0,6	2	-	-	-		-		-	-	-	Suplesi ke kiri	Perlu perawatan berkala
21	SALURAN PRIMER	8° 7' 54,455" S	115° 6' 47,434" E		-	0,6	0,6	1	-	-	-		0,9		-	-	-	Rusak pada dinding kiri	Perlu perbaikan
22	SALURAN PRIMER	8° 7' 53,918" S	115° 6' 46,055" E		-	T	0,5	1	-	-	-		-		-	-	-	Perlu perawatan berkala	Perlu perawatan berkala
23	SALURAN PRIMER	8° 7' 53,522" S	115° 6' 45,443" E		-	T	0,7	0,8	-	-	-		1,3		-	-	-	Jebol pada dinding kiri	Perlu perbaikan
24	SALURAN PRIMER	8° 7' 52,028" S	115° 6' 45,130" E		-	0,6	0,6	1	-	-	-		-		-	-	-	Awal 2 sisi	Perlu perawatan berkala
25	SALURAN PRIMER	8° 7' 51,607" S	115° 6' 45,727" E		-	T	0,6	1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir 2 sisi	Perlu perawatan berkala
26	SALURAN PRIMER	8° 7' 39,191" S	115° 6' 38,693" E		-	T	0,7	1	-	-	-		-		-	-	-	Saluran tersumbat sampah	Perlu pembersihan
27	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 37,549" S	115° 6' 35,096" E		-	0,6	0,6	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
28	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 37,074" S	115° 6' 31,943" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
29	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 38,262" S	115° 6' 30,161" E		-	0,3	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
30	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 36,224" S	115° 6' 31,018" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
31	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 36,689" S	115° 6' 30,510" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
32	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 37,427" S	115° 6' 29,650" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
33	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 38,363" S	115° 6' 28,562" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
34	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 35,562" S	115° 6' 30,647" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
35	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 37,114" S	115° 6' 28,116" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
36	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 34,234" S	115° 6' 29,120" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
37	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 33,564" S	115° 6' 28,321" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
38	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 32,898" S	115° 6' 26,003" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
39	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 33,503" S	115° 6' 25,780" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran ke tersier	Perlu perawatan berkala

OBJECTID	Nama Bangunan	Lintang	Bujur	Tegak	Miring	Dinding Kanan	Dinding Kiri	Lantai	3 Sisi	2 Sisi	1 Sisi	Tanah	Rusak (m)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Deskripsi	Rekomendasi
40	SALURAN PRIMER	8° 7' 34,169" S	115° 6' 33,653" E		-	T	1	1.5	-	-	-		-		-	-	-	Perlu perawatan berkala	Perlu perawatan berkala
41	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 31,163" S	115° 6' 29,236" E		-	0,3	0,3	0,1		-	-	-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
42	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 31,051" S	115° 6' 29,070" E		-	0,1	0,1	0,1		-	-	-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
43	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 29,734" S	115° 6' 30,967" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
44	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 30,425" S	115° 6' 28,559" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
45	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 29,975" S	115° 6' 28,573" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
46	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 30,058" S	115° 6' 27,832" E		-	0,2	0,2	0,1		-	-	-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
47	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 30,075" S	115° 6' 27,507" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
48	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 28,883" S	115° 6' 26,092" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
49	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 28,549" S	115° 6' 24,980" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
50	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 27,721" S	115° 6' 24,484" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
51	PELIMPAH (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 25,072" S	115° 6' 26,312" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Pelimpah masuk ke got warga	Perlu perawatan berkala
52	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 26,807" S	115° 6' 23,746" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
53	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 24,798" S	115° 6' 22,072" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
54	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 24,272" S	115° 6' 22,500" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
55	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 23,444" S	115° 6' 20,347" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
56	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 22,735" S	115° 6' 21,418" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
57	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 21,958" S	115° 6' 22,360" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
58	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 23,254" S	115° 6' 20,405" E		-	0,3	0,3	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
59	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 22,822" S	115° 6' 18,878" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
60	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 21,778" S	115° 6' 20,509" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
61	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 20,600" S	115° 6' 21,938" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
62	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 22,678" S	115° 6' 18,947" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
63	GORONG-GORONG AWAL (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 21,734" S	115° 6' 18,104" E		-	0,6	0,6	0,6	-	-	-		-		-	-	-	Perlu perawatan berkala	Perlu perawatan berkala
64	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 22,717" S	115° 6' 16,524" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kiri, akhir gorong-gorong	Perlu perawatan berkala
65	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 22,782" S	115° 6' 15,505" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
66	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 22,393" S	115° 6' 16,074" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
67	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 22,264" S	115° 6' 16,002" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
68	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 20,543" S	115° 6' 17,795" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
69	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 18,498" S	115° 6' 20,308" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
70	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 19,513" S	115° 6' 17,780" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
71	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 21,839" S	115° 6' 15,181" E		-	0,2	0,2	0,3	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
72	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 21,389" S	115° 6' 14,458" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan, gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala

OBJECTID	Nama Bangunan	Lintang	Bujur	Tegak	Miring	Dinding Kanan	Dinding Kiri	Lantai	3 Sisi	2 Sisi	1 Sisi	Tanah	Rusak (m)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Deskripsi	Rekomendasi
73	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 19,628" S	115° 6' 16,571" E		-	0,2	0,2	0,4	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
74	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 20,230" S	115° 6' 12,949" E		-	0,3	0,3	0,1		-	-	-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
75	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 19,506" S	115° 6' 12,380" E		-	0,1	0,1	0,3	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran ke sawah	Perlu perawatan berkala
76	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 18,973" S	115° 6' 11,876" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
77	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 18,397" S	115° 6' 12,337" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
78	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 17,918" S	115° 6' 16,060" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran ke sawah	Perlu perawatan berkala
79	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 17,969" S	115° 6' 12,294" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
80	SALURAN SEKUNDER	8° 7' 18,246" S	115° 6' 11,135" E		-	0,6	0,6	0,4	-	-		-	-		-	-	-	Akhir 2 sisi	Perlu perawatan berkala
81	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 17,454" S	115° 6' 11,866" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
82	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,518" S	115° 6' 13,712" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
83	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 13,037" S	115° 6' 15,350" E		-	0,1	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
84	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 16,226" S	115° 6' 14,162" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
85	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 13,674" S	115° 6' 14,216" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
86	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 11,903" S	115° 6' 16,085" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
87	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 9,746" S	115° 6' 11,806" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
88	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 14,927" S	115° 6' 11,876" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
89	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 13,968" S	115° 6' 11,467" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
90	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,936" S	115° 6' 9,763" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
91	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,676" S	115° 6' 9,634" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
92	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 15,416" S	115° 6' 8,500" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
93	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,784" S	115° 6' 9,112" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
94	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,835" S	115° 6' 8,647" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
95	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 16,633" S	115° 6' 7,672" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
96	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 14,344" S	115° 6' 7,736" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
97	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 12,983" S	115° 6' 9,504" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
98	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 9,131" S	115° 6' 8,388" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
99	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 13,778" S	115° 6' 7,600" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
100	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 13,217" S	115° 6' 7,099" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
101	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 11,881" S	115° 6' 6,768" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
102	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 11,201" S	115° 6' 6,512" E		-	0,1	0,1	0,3	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
103	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 10,600" S	115° 6' 6,091" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
104	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 9,041" S	115° 6' 7,556" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
105	SALURAN SEKUNDER	8° 7' 11,324" S	115° 6' 4,127" E		-	0,4	0,6	0,8	-	-	-		-		-	-	-	Awal 1 sisi	Perlu perawatan berkala

OBJECTID	Nama Bangunan	Lintang	Bujur	Tegak	Miring	Dinding Kanan	Dinding Kiri	Lantai	3 Sisi	2 Sisi	1 Sisi	Tanah	Rusak (m)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Deskripsi	Rekomendasi
106	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 11,971" S	115° 6' 2,804" E		-	0,5	0,5	0,1		-	-	-	-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
107	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 12,983" S	115° 6' 2,833" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
108	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 11,158" S	115° 6' 2,146" E		-	0,4	0,4	0,4		-	-	-	-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
109	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 10,045" S	115° 6' 1,656" E		-	0,4	0,4	0,4	-		-	-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
110	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 9,775" S	115° 6' 1,732" E		-	0,2	0,2	0,3	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
111	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 9,052" S	115° 6' 1,148" E		-	0,5	0,5	1,5	-	-	-		-	-	-	-	-	Pembuangan, terdapat sampah	Perlu perbaikan
112	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 21,324" S	115° 6' 31,417" E		-	0,3	0,3	0,1	-		-	-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
113	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 21,022" S	115° 6' 31,993" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-		-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
114	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 19,078" S	115° 6' 34,477" E		-	0,2	0,2	0,3	-	-	-		-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
115	KONDISI (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 20,672" S	115° 6' 30,809" E		-	0,7	0,7	0,8	-	-		-	-		-	-	-	Akhir 2 sisi	Perlu perawatan berkala
116	KONDISI (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 21,018" S	115° 6' 29,851" E		-	1	1	1	-	-		-	-		-	-	-	Terjunan	Perlu perawatan berkala
117	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 19,808" S	115° 6' 28,883" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kiri, terdapat terjunan	Perlu perawatan berkala
118	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 19,960" S	115° 6' 28,278" E		-	0,1	0,1	0,3	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
119	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 20,917" S	115° 6' 27,076" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
120	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 22,350" S	115° 6' 24,926" E		-	0,4	0,4	0,5	-	-		-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
121	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 18,743" S	115° 6' 28,087" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
122	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 19,369" S	115° 6' 25,596" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
123	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 18,242" S	115° 6' 27,562" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
124	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 17,598" S	115° 6' 27,014" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
125	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 19,297" S	115° 6' 28,847" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
126	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 18,966" S	115° 6' 29,542" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
127	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 17,890" S	115° 6' 27,803" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
128	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 17,346" S	115° 6' 28,548" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
129	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 17,188" S	115° 6' 28,649" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
130	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,752" S	115° 6' 27,108" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
131	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,039" S	115° 6' 28,112" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
132	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 14,995" S	115° 6' 29,664" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
133	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,680" S	115° 6' 26,852" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kanan	Perlu perawatan berkala
134	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 16,432" S	115° 6' 25,438" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
135	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 15,488" S	115° 6' 25,682" E		-	0,1	0,1	0,3	-	-		-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
137	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 17,288" S	115° 6' 25,870" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
138	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 17,659" S	115° 6' 25,301" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-		-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
139	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 18,484" S	115° 6' 24,145" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-		-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala

OBJECTID	Nama Bangunan	Lintang	Bujur	Tegak	Miring	Dinding Kanan	Dinding Kiri	Lantai	3 Sisi	2 Sisi	1 Sisi	Tanah	Rusak (m)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Deskripsi	Rekomendasi
140	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 15,172" S	115° 6' 24,581" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bangunan sadap ke kanan, ada gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
141	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 14,592" S	115° 6' 25,337" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
142	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 12,004" S	115° 6' 23,922" E		-	0,3	0,3	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
143	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 13,134" S	115° 6' 27,986" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
144	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 14,696" S	115° 6' 24,044" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
145	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 14,257" S	115° 6' 23,803" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bangunan sadap ke kiri, terdapat terjunan	Perlu perawatan berkala
146	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 14,516" S	115° 6' 23,342" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
147	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 15,452" S	115° 6' 21,247" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
148	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 13,127" S	115° 6' 23,094" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
149	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 12,860" S	115° 6' 22,936" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
150	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 10,952" S	115° 6' 21,744" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
151	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 11,712" S	115° 6' 22,414" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kanan, terdapat terjunan	Perlu perawatan berkala
152	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 10,535" S	115° 6' 21,776" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
153	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 10,520" S	115° 6' 20,362" E		-	0,2	0,2	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
154	KONDISI (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 10,294" S	115° 6' 19,073" E		-	0,2	0,2	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Terjunan	Perlu perawatan berkala
155	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 9,091" S	115° 6' 17,953" E		-	0,6	0,6	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembuangan	Perlu perawatan berkala
156	GORONG-GORONG (SALURAN PRIMER)	8° 7' 32,833" S	115° 6' 34,535" E		-	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorong-gorong awal	Perlu perawatan berkala
157	GORONG-GORONG (SALURAN PRIMER)	8° 7' 32,801" S	115° 6' 34,405" E		-	0,8	0,8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorong-gorong akhir, awal 3 sisi	Perlu perawatan berkala
158	BANGUNAN BAGI (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 32,171" S	115° 6' 34,175" E		-	0,5	0,5	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Perlu perawatan berkala	Perlu perawatan berkala
159	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 27,660" S	115° 6' 36,004" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bangunan sadap ke kanan, terdapat bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
160	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 27,368" S	115° 6' 36,328" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
161	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 26,882" S	115° 6' 36,187" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
162	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 26,486" S	115° 6' 35,968" E		-	0,2	0,2	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
163	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 26,083" S	115° 6' 35,708" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
164	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 24,452" S	115° 6' 38,383" E		-	0,1	0,1	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
165	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 27,592" S	115° 6' 35,838" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
166	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 26,335" S	115° 6' 35,381" E		-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
167	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 28,553" S	115° 6' 33,926" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
168	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 25,792" S	115° 6' 34,877" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
169	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 25,802" S	115° 6' 34,538" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gorokan ke kiri	Perlu perawatan berkala
170	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 24,611" S	115° 6' 33,980" E		-	0,1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
171	KONDISI(SALURANSEKUNDER)	8° 7' 23,956" S	115° 6' 33,840" E		-	0,4	0,4	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Awal 1 sisi	Perlu perawatan berkala

OBJECTID	Nama Bangunan	Lintang	Bujur	Tegak	Miring	Dinding Kanan	Dinding Kiri	Lantai	3 Sisi	2 Sisi	1 Sisi	Tanah	Rusak (m)	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	Deskripsi	Rekomendasi
172	GORONG-GORONG (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 23,290" S	115° 6' 31,259" E		-	0,6	0,6	0,8	-	-	-	-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
173	BANGUNAN SADAP (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 23,156" S	115° 6' 31,093" E		-	0,3	0,3	0,1	-	-	-	-	-		-	-	-	Bangunan sadap ke kiri	Perlu perawatan berkala
174	GOROKAN (SALURAN SEKUNDER)	8° 7' 24,136" S	115° 6' 29,099" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-		-	-	-	Gorokan ke kanan	Perlu perawatan berkala
175	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 22,901" S	115° 6' 28,217" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala
176	AKHIR SALURAN (SALURAN TERSIER)	8° 7' 24,874" S	115° 6' 27,695" E		-	0,1	0,1	0,1	-	-	-	-	-		-	-	-	Akhir saluran tersier	Perlu perawatan berkala

Lampiran 7 Rekap Hasil Survei Lapangan Terhadap DI Padang Keling

