


Lampiran 03. Hasil Uji Laboratorium Titik Sampling Toya Bungkah

පළමු ප්‍රාන්තයේ රජයේ
 PEMERINTAH PROVINSI BALI
 කෘෂි සහ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව
 DINAS KESEHATAN
 ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යම කොටස
 UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
 ආරක්ෂක සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යම කොටස
 KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI
 අරක්කු පාර, කොරැටුරු පාර, කොරැටුරු පාර, කොරැටුරු පාර (පළමු මහල) ශ්‍රී ලංකා සෞඛ්‍ය සේවා මධ්‍යම කොටස
 JALAN ANSOKA NOMOR 12, DENPASAR - BALI (80219) TELEPON (0361) 221698
 WEBSITE : <http://balilabkes.baligon.go.id> , EMAIL : labkes@baligon.go.id

LAPORAN HASIL UJI LHU

I. UMUM

Nomor Sertifikat : 23.11.08245/LHU/LABKES/01/2023
Nomor / Kode Sampel : 002/AS/KK
Nama Customer : NI PUTU SETYA WIDYASARI
Alamat : BANJAR BELANTIH
Jenis Industri / Kegiatan Usaha : PENELITIAN
Jenis Sampel : Air Sungai
Rentang Pengujian : 09 Nov 2023 - 19 Nov 2023
Petugas Sampling : NI PUTU SETYA WIDYASARI
Tanggal & Jam Sampling : 09 Nov 2023 09:00:00 WITA
Lokasi/Titik Sampling : TOYA BUNGKAH

II. HASIL PENGUJIAN

| NO | PARAMETER | SATUAN | HASIL | KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN AIR + KELAS | | | | SPESIFIKASI METODE |
|------------------|-----------------------------|--------|--------------|---|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | I | II | III | IV | |
| FISIKA | | | | | | | | |
| 1 | Suhu | °C | 26,0 | deviasi 3 | deviasi 3 | deviasi 3 | deviasi 5 | SNI.06-6989.23-2005 |
| KIMIA | | | | | | | | |
| 2 | pH | - | 9,01 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | SNI 6989.11:2019 |
| 3 | Nitrat (NO ₃ -N) | mg/L | <0,01 | 10 | 10 | 20 | 20 | spektrofotometrik |
| 4 | BOD ₅ | mg/L | 4,03 | 2 | 3 | 6 | 12 | ApHA, 23rd Edition 2017, (Section 5210.B) |
| 5 | DO | mg/L | 8,05 | 6 | 4 | 3 | 1 | SNI 06-6989.14-2004 |
| 6 | Tot. pHospat sbg P | mg/L | <0,001 | 0,2 | 0,2 | 1 | 5 | spektrofotometrik |
| Lain-lain | | | | | | | | |
| 1 | Bau | - | Tidak Berbau | - | - | - | - | Organoleptis |
| 2 | Rasa | - | Tidak Berasa | - | - | - | - | Organoleptik |
| 3 | Warna | TCU | 9,611 | - | - | - | - | spektrofotometrik |

Lampiran 04. Hasil Uji Laboratorium Titik Sampling Desa Kedisan



පරිපාලන ප්‍රාන්තය
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ශ්‍රී ලංකාවේ
DINAS KESEHATAN

උද්‍යෝගී සෞඛ්‍ය සේවකර්මාන්තරාජ්‍ය විද්‍යාලය
UPTD. BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
ආරක්ෂා සේවකර්මාන්තරාජ්‍ය විද්‍යාලය



KERTHI BALI SADHAJIWA PROVINSI BALI
ආරක්ෂා සේවකර්මාන්තරාජ්‍ය විද්‍යාලය - කේර්ති (පළමු) උද්‍යෝගී සෞඛ්‍ය විද්‍යාලය
JALAN ANGSKA NOMOR 12, DENPASAR - BALI (80239) TELEPON (0361) 221698
WEBSITE : <https://balalabkes.baliprov.go.id> , EMAIL : labkes@baliprov.go.id

LAPORAN HASIL UJI

LHU

I. UMUM

Nomor Sertifikat : 23.11.08245/LHU/LABKES/XI/2023
Nomor / Kode Sampel : 003/AS/KK
Nama Customer : NI PUTU SETYA WIDYASARI
Alamat : BANJAR BELANTIH
Jenis Industri / Kegiatan Usaha : PENELITIAN
Jenis Sampel : Air Sungai
Rentang Pengujian : 09 Nov 2023 - 19 Nov 2023
Petugas Sampling : NI PUTU SETYA WIDYASARI
Tanggal & Jam Sampling : 09 Nov 2023 09:00:00 WITA
Lokasi/Titik Sampling : DESA KEDISAN

II. HASIL PENGUJIAN

| NO | PARAMETER | SATUAN | HASIL | KADAR MAKSIMUM YANG DIPERBOLEHKAN AIR * KELAS | | | | SPESIFIKASI METODE |
|------------------|-----------------------------|--------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | I | II | III | IV | |
| FISIKA | | | | | | | | |
| 1 | Suhu | °C | 26,0 | deviasi 3 | deviasi 3 | deviasi 3 | deviasi 5 | SNI.06-6989.23-2005 |
| KIMIA | | | | | | | | |
| 2 | pH | - | 9,04 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | SNI 6989.11-2019 |
| 3 | Nitrat (NO ₃ -N) | mg/L | 0,123 | 10 | 10 | 20 | 20 | spektrofotometrik |
| 4 | BOD ₅ | mg/L | 2,82 | 2 | 3 | 6 | 12 | ApHA, 23rd Edition 2017, (Section 5210.B) |
| 5 | DO | mg/L | 8,05 | 6 | 4 | 3 | 1 | SNI 06-6989.14-2004 |
| 6 | Tot. pHospat sbg P | mg/L | <0,001 | 0,2 | 0,2 | 1 | 5 | spektrofotometrik |
| Lain-lain | | | | | | | | |
| 1 | Bau | - | Tidak Berbau | - | - | - | - | Organoleptis |
| 2 | Rasa | - | Tidak Berasa | - | - | - | - | Organoleptik |
| 3 | Warna | TCU | 11,779 | - | - | - | - | spektrofotometrik |

Keterangan

Lampiran 08. Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Danau Oleh DLH Kabupaten Bangli

Lampiran 1

Nomor : S. 200 /P3E.Bali/PPE.1/4/2023

Tanggal : 14 April 2023

Analisa Hasil Pengujian Sampel Air Danau Batur Periode 2

Pengambilan sampel air Danau Batur dilakukan pada tanggal 28 Februari 2023 pada 8 titik lokasi pemantauan yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel Lokasi dan Titik Koordinat Pengambilan Sampel Air Danau Batur

| Titik Lokasi | Nama Lokasi | Koordinat | | Keterangan |
|--------------|---|--------------|---------------|----------------------------------|
| | | LS | BT | |
| DBA 1 | Desa Buahon, Kintamani (dekat resto Apung) | 08°16'51.63" | 115°23'17.14" | Restoran, pertanian, pemukiman |
| DBA 2 | Desa Abang Batu Dinding, Kintamani | 08°16'28.69" | 115°24'33.30" | Keramba dan pemukiman |
| DBA 3 | Desa Terunyan, Kintamani | 08°15'09.13" | 115°25'25.30" | Pemukiman dan pertanian |
| DBA 4 | Desa Buahon, Kintamani | 08°15'27.43" | 115°24'37.48" | Tengah Danau |
| DBA 5 | Desa Songan, Kintamani | 08°13'26.46" | 115°25'06.99" | Pura Ulun Danu dan pompa air |
| DBA 6 | Desa Songan, Kintamani | 08°14'34.52" | 115°24'29.37" | Penginapan, dan restoran |
| DBA 7 | Desa Songan, Kintamani (dekat toya devasha) | 08°15'04.34" | 115°24'03.96" | Objek wisata air panas, restoran |
| DBA 8 | Desa Kedisan, Kintamani | 08°16'39.43" | 115°23'03.24" | Keramba dan dermaga |



Tabel Hasil Pengujian Sampel Air Danau Batur

| No. | Parameter | Satuan | Baku Mutu | Hasil Uji | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-----------|---|---------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | Periode 2 (pengambilan sampel tanggal 28 Februari 2023) | | | | | | | |
| | | | | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | DB8 |
| 1 | Temperatur | °C | Dev 3 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | TDS | mg/L | 1.000 | 978 | 984 | 987 | 988 | 983 | 984 | 985 | 990 |
| 3 | TSS | mg/L | 40 | 8 | 10 | 8 | 5 | 15 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | Transparansi | m | 10 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,50 | 1,00 | 2,50 | 3,00 |
| 5 | pH | - | 6-9 | 8 | 8,99 | 9,1* | 9,03* | 9,3* | 9,2* | 9,1* | 8,99 |
| 6 | BOD | mg/L | 2 | 5* | 5* | 6* | 7* | 7* | 7* | 6* | 4* |
| 7 | COD | mg/L | 10 | 26* | 24* | 29* | 35* | 33* | 32* | 30* | 21* |
| 8 | DO | mg/L | Min 6 | 5* | 5* | 4* | 4* | 5* | 6,04 | 9 | 9 |
| 9 | Minyak dan lemak | mg/L | 1 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 |
| 10 | Total nitrogen | mg/L | 0,65 | 4* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 2* | 1* |
| 11 | Total fosfat sebagai P | mg/L | 0,01 | 0,010 | 0,010 | 0,02* | 0,010 | 0,5* | 0,02* | 0,012* | 0,011* |
| 12 | Belerang sebagai H ₂ S | mg/L | 0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| 13 | Cd | mg/L | 0,01 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 | <0,0006 |
| 14 | Cu | mg/L | 0,02 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| 15 | Pb | mg/L | 0,03 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 | <0,009 |
| 16 | Cr (VI) | mg/L | 0,05 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 | <0,004 |
| 17 | Deterjen total | mg/L | 0,2 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 18 | Fecal coliform | MPN/100 mL | 100 | 40 | 40 | 150* | 40 | 40 | 40 | 40 | 430* |
| 19 | Nitrat (sebagai N) | mg/L | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| 20 | Klorofi A | mg/m ³ | 10 | | | Belum keluar hasil ujinya | | | | | |

Keterangan : * tidak memenuhi baku mutu

Kondisi pada waktu pengambilan sampel yang perlu diperhatikan, pada titik lokasi 5 air danau Batur berwarna hijau.

